

Рекомендации по выбору ткани: ткани с эластичными волокнами.  
Отделка и основной материал должны сочетаться по фактуре.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, припуск на подгибку низа топа 2 см, припуск проймы полочки и спинки см, припуск горловины полочки и спинки см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани, (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Кокетка полочки – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Полоску для окантовки горловины полочки, спинки и проймы топа выкраивают под углом 45 градусов к нитям основы и утка. Полоска может состоять из частей. Сложить полоски лицом к лицу и стачать так, чтобы строчка проходила по нитям основы. Шов разутюжить.
2. Притачать кокетку к полочке, рассекая уголки на полочке.  
Обметать шов притачивания кокетки и заутюжить.
3. Стачать и обметать боковые швы топа. Швы заутюжить на спинку.  
Стачать и обметать средний шов спинки. Шов заутюжить.
4. Срез горловины полочки и спинки окантовать косой бейкой.  
Положить полоску к срезу горловины лицом к лицу уравнять срезы и притачать. Срез полоски отвернуть на изнаночную сторону и заутюжить. Отвернуть полоску на изнаночную сторону и настрочить



заутюженный срез в шов притачивания полоски.

5. Окантовать полоской срез проймы полочки и спинки (обработка аналогична обработке срезов горловины), оставляя с двух сторон длинные концы бейки (для бретелей).
6. Низ топа обметать с лицевой стороны, отогнуть на изнаночную сторону, проложить строчку. Приутюжить низ топа.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:**

