

Рекомендации по выбору ткани: легкие, хорошо драпирующиеся плательные ткани.

Вам необходимо: смесовое полотно; подкладочная ткань;

1 застежка – молния; 2 пуговицы.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Заднее полотнище – 2 детали
3. Перед – 2 детали
4. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
5. Воротник – стойка – 2 детали со сгибом

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 2 детали
3. Перед – 2 детали

#### Описание работы:

Стачать вытачки на деталях из основной и подкладочной ткани, глубины заутюжить к середине.

Стачать боковые швы на деталей спинки и переда из основной и подкладочной ткани. Сложить подкладку с основной тканью лицевыми сторонами внутрь и обтачать по переднему, заднему срезам и по срезам пройм. Вывернуть детали на лицевую сторону, выметать и приутюжить.

Стачать средний шов заднего полотнища юбки от низа до разметки молнии. Втачать застежку – молнию. Стачать боковые швы юбки.

Заутюжить припуски швов нижних срезов лифа на



---

изнаночную сторону, вложить между ними верхний срез юбки и настрочить.

Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхней и боковым сторонам. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Заутюжить на изнаночную сторону припуски нижнего среза воротника, вложить между ними срезы горловины по разметке и настрочить.

Припуск на подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

На правой стороне воротника обметать петли, к левой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

