

А также вам необходимо: застежка-молния 20 см;  
клеевая прокладка; подкладочная ткань.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с  
припусками на швы, если контур одинарный, то лекала  
даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по среднему шву заднего  
полотнища (для втачивания молнии), по нижнему срезу  
- 2 см. Остальные швы - 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные  
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина  
ткани должна быть не меньше 140 см) для того, чтобы  
выяснить, сколько материала вам потребуется. При  
сшивании деталей обращайте внимание на надсечки  
- они должны совпадать! старайтесь соблюдать  
направление долевой нити.

#### Раскрой:

Из атласа:

1. Все детали юбки

2. Все детали обтачек

1. Все детали обтачек

1. Все детали подкладки

Особенности обработки:

1. Молния в среднем шве заднего полотнища.

2. Низ юбки подшивается вручную (2 см).

3. Обтачка, продублированная клеевой, настрачивается на подкладку юбки и затем обтачивается  
верхний срез юбки.

4. Клин юбки втачивается в чистый край между основной и подкладочной тканью по среднему шву  
заднего полотнища.



**ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:**

