

Рекомендации по выбору ткани: тонкая джинсовая ткань.

А также вам необходимо: застёжка–молния, клеевая прокладка, 7 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 1.5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали
3. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя левая часть полочки - 1 деталь
5. Верхняя правая часть полочки - 1 деталь
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Нижняя часть полочки - 1 деталь
8. Вставка спинки - 2 детали



9. Отделка спинки - 1 деталь
10. Вставка полочки - 1 деталь
11. Отделка полочки - 1 деталь
12. Обтачка спинки – 4 детали
13. Обтачка полочки левая – 2 детали
14. Обтачка полочки правая – 2 детали
15. Клапан – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка полочки левая – 1 деталь
3. Обтачка полочки правая – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.
2. Стачать вытачки на верхних частях спинки, глубины заутюжить к среднему срезу. Притачать обтачку спинки к верхней части спинки, рассекая в уголке. Припуски на закруглениях рассечь, заутюжить на обтачку. Притачать вставку спинки к верхней части, припуски заутюжить на вставку и обметать.
3. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать нижнюю часть спинки к вставке спинки, припуски заутюжить на вставку, обметать.
4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии вниз, припуски разутюжить. Втачать застежку – молнию. Притачать отделку спинки к спинке, припуски заутюжить на отделку и обметать.
5. Стачать вытачки на верхних частях полочки, глубины заутюжить вниз. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине, обметать.
6. Притачать обтачки переда к верхним частям, рассекая детали в уголках. Припуски на закруглениях рассечь, заутюжить припуски на обтачку. Обметать средний срез левой верхней полочки.

7. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек (далее = обтачки), припуски разутюжить. Обметать внутренний срез. Сложить обтачку с платьем лицевыми сторонами внутрь и обтачать правый передний срез и срезы горловины спинки и полочки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Настрочить обтачку в шов притачивания.
8. Наложить правую полочку на левую полочку, совмещая метки, и скрепить пуговицами, пришивая их насквозь.
9. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать. Притачать отделку полочки к нижней части полочки, припуски заутюжить на отделку и обметать. Заложить и закрепить по разметке складки. Притачать нижнюю часть полочки к верхней, припуски заутюжить вверх и обметать.
10. Деталь клапана сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать. Припуски в уголках подрезать, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить.
11. Стачать боковые срезы, вставляя клапаны, припуски заутюжить на спинку и обметать.
12. Стачать боковые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обтачать в два приема пройму: сначала спинку, затем полочку. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть, приутюжить. Настрочить обтачку на изделие в шов притачивания. Прикрепить обтачку к тесьме застежки–молнии.
13. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
14. Пришить пуговицы на клапан.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

