

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шифоновые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по всем срезам 1 см,

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка полочки – 1 деталь со сгибом
2. Подкладка спинки – 1 деталь со сгибом

Описание работы:

1. Стачать нагрудные вытачки на полочке. Заутюжить глубины вытачки вверх.
2. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.
3. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха.
4. Сложить верх и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Надсечь в местах закругления, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.



-
5. Обтачать подкладкой пройму в 2 приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Рассечь припуски, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
 6. Обметать низ туники, подогнуть припуск внутрь и настрочить.
 7. Обметать низ подкладки, подогнуть внутрь и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

