

А также вам необходимо: косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по верхним срезам спинки и полочки, по нижним срезам воланов – 1.5 см; остальные швы 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Волан спинки – 1 деталь
4. Волан полочки – 1 деталь
5. Перемычка – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной строчкой или стачиваются сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машинке для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Перемычку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольный срез. Перемычку вывернуть, приутюжить, располагая шов посередине детали, и заутюжить посередине поперек.
2. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.



3. Обметать верхний срез, заутюжить на изнаночную сторону, подложить под припуск перемычку так, чтобы открытые срезы совпадали, и настрочить, захватывая перемычку.
4. Подкроить из основной ткани две кулиски шириной 3 см и длиной равной нижним срезам спинки и полочки + 2 см. Припуски коротких сторон заутюжить на изнаночную сторону. Верхний срез кулиски заутюжить на 0.7 см на изнаночную сторону, наложить на сарафан, совмещая нижние открытые срезы кулиски и сарафана и настрочить вдоль сгиба.
5. Стачать боковые срезы воланов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. По верхнему срезу волана проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать волан к верхней части, припуск приутюжить и обметать.
7. Припуск нижнего среза волана обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
8. Из косой бейки обработать завязку горловины и две завязки в кулиски.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

